



Grachtweg 2

Bron: RWP, MIP

Oorspr. functie : Pastorie N.H.-kerk.

Huidige functie : Winkel.

Alg. omschrijving : Pand op vierkante plattegrond, twee bouwlagen hoog onder een afgeknot schilddak gedekt met gesmoorde pannen. Symmetrische gevelindeling met ingangspartij in portiek voorgevel.

Gevels : De gevels zijn opgemetseld in rode baksteen in kruisverband. De voorgevel heeft vijf vensterassen met middenrisaliet en hoekpilasters. In het pleisterwerk zijn o.a. blokvoegen, sier- en waterlijsten en ornamenten (middenrisaliet) aangebracht. De linker zijgevel heeft drie vensterassen, waarvan de middelste eveneens tussen twee pilasters is gevat. De waterlijsten lopen in beide gevels door. Boven de licht getoogde vensteropeningen bevinden zich strekken met eenvoudig gedecoreerde geboorte- en sluitstenen. De beide gevels worden afgesloten met een houten kroonlijst, die op sierlijk bewerkte houten consoles rust. Portiek voorzien van bordes.

Origineel voegwerk : Ja.

Vensters/deuren : In het portiek in de voorgevel bevindt zich een licht getoogd deurkozijn met houten deur. Boven het eenvoudig geprofileerde kalf is een 8-ruits bovenlicht met glas-in-lood geplaatst. In de gevelopeningen bevinden zich schuifvensters met 8-ruits bovenlichten met glas-in-lood. M.u.v. het venster boven de ingangspartij hebben de schuifvensters afgeschuinde hoeken. Van de schuifvensters in de linker zijgevel zijn enkele exemplaren in lichte mate aangepast.

Originele kozijnen : Grotendeels.



- Dak* : Het afgeknotte schilddak is gedekt met gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Op het voorschild is een moderne dakkapel met plat dak en dubbele, enkelruits draairamen geplaatst, op het linker dakschild bevindt zich een eveneens moderne dakkapel met plat dak, en twee sets enkelruits draairamen en een klein dakenvenster.
- Bijz. bijgeb./hek* : De erfafscheiding ter linker zijde bestaat uit een bakstenen muur. Toegang tot de tuin via een bakstenen poort met ijzeren toegangshek.
- Groenaanleg* : In de tuin van de voormalige pastorie staan veel monumentale bomen, zoals gewone esdoorn, witte paardenkastanje, valse acacia, Hollandse linde, Hollandse iep, een zwarte berk en een valse christusdoorn.
- Bijzonderheden* : Markiezen niet origineel, schoorsteen zijgevel, en aanbouw niet origineel.
- Motivatie* : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van unieke bouwstijlen en materiaalgebruik, als uiting van tijdgebonden architectuur. Cultuurhistorisch van belang vanwege de functie als pastorie.
- Bouwjaar* : 1876.
- Score* : 15