



Heereweg 137-139

Bron: RWP, MIP

- Oorspr. functie* : Woonhuizen met winkels.
- Huidige functie* : Woonhuis/woonhuis met kantoor.
- Alg. omschrijving* : Samengesteld pand op onregelmatige plattegrond, twee bouwlagen hoog onder een zadeldak met topgevels aan de voorzijde. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met trapgevels. Eenvoudige, doch stijlvolle detaillering.
- Gevels* : Gevels opgemetseld in rode baksteen in kruisverband. Boven vensteropeningen strekken met natuurstenen geboorte- en sluitstenen. In trapgevels natuurstenen ontlastingsbogen met geboorte- en sluitstenen. Gepleisterde plint en natuurstenen banden ter hoogte van lekdorpels. Gevelafsluiting door middel van houten gootlijst op klossen. Afsluiting topgevel door trapgevels met natuurstenen dekplaten. In de top een uitkragend deel, afgesloten door een smeedijzeren ornament.
- Origineel voegwerk* : Ja.
- Vensters/deuren* : (Samengestelde) schuifvensters met bovenlichten. In topgevels boogvensters met draairamen en roede-verdeling in de bovenlichten. In linker pand een houten winkelpui met pilasters, diamantkoppen, consoles en een kroonlijst. Op begane grond van rechter pand *moderne, samengestelde kozijnen*.
- Originele kozijnen* : Grotendeels.
- Dak* : Zadeldak met steekkappen aan de voorzijde. Aanbouw onder aankapping. Dakbedekking met voornamelijk rode, maar ook enkele gesmoorde kruispannen.



In voorschild twee dakkapellen met kleine steekkap en schild. Op hoekkeper linker dakkapel bevindt zich een piron. Grote bakstenen schoorsteen in het midden van de daknok.

Groenaanleg : De voorgevel is direct aan de openbare weg gelegen.

Geen noemenswaardige beplanting in achtertuin.

Bijzonderheden : *Rechter pui verstoord, zonwering niet-passend.*

Motivatie : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van bouwstijl, als uiting van tijdgebonden architectuur.

Bouwjaar : ca. 1910.

Score : **14**

